

Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Tibi25“ vom 24. September 2024 um 17:41

VCDS Speicher soeben ausgelesen...

Code

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRCA) Labeldatei:
 Teilenummer SW: 7P1 997 401 B HW: 4G0 907
 Bauteil: 3.0TDI EDC17
 Revision: 53H37---
 Betriebsnr.: WSC 29603
 ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0117P19974

1 Fehler gefunden:
 5260 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
 Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit P0544
 Umgebungsbedingungen: seit letzter Lös:

Readiness: 1 1 0 0 0 Abs

 Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: | DRV\7P6-907-040.clb
 Teilenummer SW: 7P6 907 040 BK HW: 7P6 907 040
 Bauteil: Klima 2 Zonen H20
 Betriebsnr.: WSC 31414
 ASAM Datensatz: EV_AirCo

1 Fehler gefunden:
 15360256 - Komponentenschutz aktiv
 Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter
 Umgebungsbedingungen:

 Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: | 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
 Teilenummer SW: 7P6 920 882 HW: 7P6
<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28721-mehrere-assistenten-sensoren-melden-probleme/?postID=338114#post338114> Bauteil: Kombi
 Revision: 12240067 2
 Betriebsnr.: WSC 31414
 ASAM Datensatz: EV_KombiUDS

Alles anzeigen

Die Fehlermeldungen "5F-Informationselek." und "6C-Rückfahrkamera" habe ich schon seit mehreren Monaten, sollten damit also nichts zu tun haben.