

Rostchaos am Schweller

Beitrag von „Q_BeEn“ vom 29. September 2024 um 20:29

Hallo Liebe Gemeinde,

Ich bereite gerade alles für den anstehenden TÜV vor. Beim Kauf des Touaregs im April stellten wir bereits fest, das er am Linken Schweller vorne am Wasserablauf ein bisschen „crunchy“ war.

Als ich aber in den letzten Tagen mal den U-Schutz entfernte, stellte sich heraus, das dieser nur noch die Reste des Bleches hielt.

nun habe ich bei AUTODOC nur noch das komplette Schwellerblech für die Seite gefunden. Gibt es da Ersatz für?

Ich weiß dass man den kompletten Schweller mit Holmen etc für 1400!€ bekommt. Aber das steht ja in keiner Relation. Zudem ist es nur die außenhaut und die Spitze.

Weiß also jemand, ob es dafür noch andere reperaturbleche gibt und was so eine Reparatur beim Karosseriebauer kosten kann?

Schließlich müssen ja noch Batterie abgeklemmt und Standheizung und kotflügel ab oder?

Danke euch vorab.

Ps:

VW Touareg

Bj 2008 Facelift

3.0Tdi CASA

Liebe Grüße

Philipp