

# Standheizung ohne Funktion / starker Qualm nach Kurzstrecke

Beitrag von „coala“ vom 30. September 2024 um 09:22

[Zitat von Q BeEn](#)

[...] Kann das evt mit einer defekten Standheizung in Kombi mit dem Zuheizer liegen?  
[...]

Servus,

die Standheizung und Zuheizer sind ein und dieselbe technische Komponente. Einziger Unterschied bei verbauter Standheizung ist die Erweiterung durch ein Bedienteil im Fahrzeug, FFB und Funkempfänger.

Wäre die Standheizung gesperrt, dann träfe das ebenso auf die Zuheizer-Funktion zu. Eine Rauchentwicklung *aus dem Kotflügel* ist nicht normal, da das Abgasrohr am Fahrzeugboden mündet. Evt. stand da der Wind ungünstig oder es gibt eine Undichtigkeit an der Standheizung. Das solltest du mal prüfen, indem du in dieser Situation unters Fahrzeug schaust, ob der Qualm aus dem Abgasrohr austritt oder nicht.

Was passiert denn, wenn du die SH manuell via FFB oder Bedienteil im Fahrzeug starten willst? Passiert hier gar nichts oder läuft sie kurz an (das hört man...) und geht dann auf Störung?

Hilfreich könnte für dich auch das sein:

Thema

[Reparatur Zuheizer](#)

Hallo,

hier geht es um die Reparatur des original verbauten Zuheizers. Vielen Dank an [Darragh!](#)

Fragen bitte gleich an ihn stellen.

Gruss

Marco



macko

7. Dezember 2014 um 22:40

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28736-standheizung-ohne-funktion-starker-qualm-nach-kurzstrecke/?postID=338198#post338198>

Grüße

Robert