

Luftfahrwerk hart

Beitrag von „Gustavsborg“ vom 2. Oktober 2024 um 01:45

Hallo ,

Sieh mal nach den Koppelstangen an den Niveausensoren.

Bei mir waren die festgegammelt und ich hatte das genau wie von Dir beschrieben. Hab mir im Netz einstellbare geholt , vermessen und eingebaut - jetzt ist alles wieder akkurat.

Grüße aus Schweden ☐☐