

Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Tibi25“ vom 2. Oktober 2024 um 15:31

[Zitat von Tibi25](#)

Eine neue VARTA H15 Silver Dynamic AGM (605 901 095 Autobatterie) 105Ah habe ich Anfang Dez. 2020 gegen die original Batterie getauscht.

Heute wurde mein Batterietester (Topdon BT200) zugestellt und ich habe gleich mal die Batterie getestet.

Da die Batterie im TII unter dem Sitz (auf der Fahrerseite) ist, habe ich zum Testen die Starthilfepole im Motorraum verwendet. Mein Auto stand jetzt fast 24h und ich habe folgendes Ergebnis:

[2024-10-02 15.12.02.jpg](#)

Können die Werte stimmen? Die Batterie habe ich ja erst im Dez. 2020 eingebaut.