

Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Tibi25“ vom 3. Oktober 2024 um 18:24

Habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht und den Fahrersitz ausgebaut, damit ich die Batterie mit meinem Batterietester (Topdon BT200) direkt an den Polen anschließen & testen kann.

[2024-10-03 17.16.25.jpg](#)

Und der Starttest

[2024-10-03 17.18.06.jpg](#)