

# Kombiinstrument US Modell

**Beitrag von „Timbo76“ vom 4. Oktober 2024 um 19:18**

Hallo Martin und Robert,danke für die schnellen Antworten.Bin auch der Meinung das iwas umcodiert werden muss nur ich wußte nicht wo ich ansetzen soll,vcds ist vorhanden,hab auch schon die zweitgeschwindigkeit auf kmh umgestellt,eigentlich ist alles auf kmh umgestellt nur er will nicht 😞.Bleibt nur weiter zu forschen.