

RNS 850 OHNE FUNKTION

Beitrag von „haimik“ vom 5. Oktober 2024 um 09:26

Nein, VCDS & Co. können hier nicht helfen weil Daten in Verbindung mit deinem Treg enkodiert werden müssen. Die hat soweit ich weiß nur VW. Du könntest bei einem Bosch Dienst die Vorgehensweise erfragen. Vielleicht können die das auch.