

Luftfederung senkt sich von selbst ab....

Beitrag von „CasiBo“ vom 6. Oktober 2024 um 17:33

Hallo in die Runde,

Keine Veränderung am Fehlerbild.....

Der Dicke steht nach wie vor sporadisch hinten links schief....

Jetzt geht das Ganze in die nächste Stufe, Einschreiben Richtung GF vom Händler.

Schönen Sonntag noch...

Grüße