

# **P0087 Kraftstoff verteilerleiste/Systemdruck zu niedrig Touareg 7P BJ 2012 M-Code CRCA**

**Beitrag von „coala“ vom 8. Oktober 2024 um 14:01**

[Zitat von AndreBTII](#)

Hallo Touareg gemeinde,  
erstmal ein paar Daten zu meinem Touareg:  
Touareg 7P BJ 2012 3.0L V6 TDI 245PS [...]

Servus André,

dann bist du hier im Touareg-III-Bereich (Bj. ab 2018) falsch gelandet, daher verschoben.

[Zitat von AndreBTII](#)

[...] Sobald ich jedoch eine Drehzahl von 25000 Umdrehungen überschritten habe, kam das Problem wieder. [...]

Wow! 🤖 Genau das dürfte die Ursache deiner Probleme sein 😊.

Zum Thema eingangs gefragt: Du konzentrierst dich scheinbar ausschließlich auf die Kraftstoffversorgung als Ursache. Gibt es hierzu irgendwelche Einträge im Fehlerspeicher? In der Überschrift ist zwar von einem scheinbar zu niedrigem Raildruck die Rede, weitere Infos hierzu gibt es dann aber nicht mehr im Beitrag.

Grüße

Robert