

P0087 Kraftstoff verteilerleiste/Systemdruck zu niedrig Touareg 7P BJ 2012 M-Code CRCA

Beitrag von „AndreBTII“ vom 8. Oktober 2024 um 19:33

Hey Robert,

Ich konzentriere mich auf das Kraftstoffsystem, wegen des Fehlers. Etwas anderes hatte ich jetzt nach Rücksprache mit einigen KFZ'is erstmal nicht in Betracht gezogen.

In welche Richtung könnte ich denn noch gucken, bevor ich zum freundlichen fahre und für viel zu viel Geld das Druckregelventil tauschen lasse?

Im Anhang mein Fehlerspeicher.