

# **P0087 Kraftstoff verteilerleiste/Systemdruck zu niedrig Touareg 7P BJ 2012 M-Code CRCA**

**Beitrag von „Tom1960“ vom 9. Oktober 2024 um 15:31**

Servus,

hört sich an wie bei mir, ohne die Drehzahlbegrenzung.

Bei mir war ein Injektor defekt, ausgelöst Durch die Kupferdichtung am Injektor, da dann die Auspuffgase am Injektor vorbei rauschen, überhitzt dieser und geht wohl defekt, meiner war undicht und so gabs kein Kraftstoffdruck,

Gruß Tom