

# Auspuffendrohr verrußt

**Beitrag von „pe7e“ vom 9. Oktober 2024 um 17:11**

Hi,

Von mir. Sicher eigene Erfahrung. VFL 7P CJMA ca. 1 Liter weniger, FL CVVA ca. 1,5 Liter weniger - für mich nicht gerade unwesentlich.

Gruß Peter