

Touareg mit sinkender Drehzahl ausgegangen

Beitrag von „haimik“ vom 10. Oktober 2024 um 06:49

Danke für die Rückmeldung, davon lebt eigentlich die Gemeinde hier.

Sehr Interessante Geschichte.

Frage an die Spezialisten hier: kann ein undichtes Einspritzventil (ich denke das ist mit Injektor gemeint) die Kompression anderer Zylinder so beeinflussen dass ein Steuerkettensprung diagnostiziert werden kann? Dabei denke ich auch an die erhöhte Drehzahl des Anlassers im Fehlerbild.

Wer kann dieses Rätsel für uns auflösen?

LG