

P0087 Kraftstoff verteilerleiste/Systemdruck zu niedrig Touareg 7P BJ 2012 M-Code CRCA

Beitrag von „AndreBTII“ vom 10. Oktober 2024 um 06:53

Hallo Tom,

also hattest du das Problem mit dem Notlauf nicht?

Wie genau hast du die Fehlerursache Injektor festgestellt?

Sind diese nicht Eigendiagnosefähig und man hätte eine Fehlermeldung?

Gruß André