

# Steuerkette rasseln Warmstart

**Beitrag von „Komet007“ vom 12. Oktober 2024 um 19:55**

Hallo

Hatte genau das selbe Problem wie du. Als dann noch ein Krümmer undicht wurde und dieser nur ausgebaut werden kann, wenn der Motor raus ist. Habe ich alles auf einmal machen lassen. Beide Krümmer Plus Steuerkette und ein Paar Dichtungen am Turbo. Hat 5300 Euro gekostet. Die Krümmer haben aber schon ca. 800 euro gekostet. Läuft jetzt aber wirklich wieder wie ein Uhrwerk.

LG Holger