

# **Kessy Türgriff -- Sind vom 4pol Stecker nur 2 benutzt?**

**Beitrag von „cruiser59“ vom 19. Oktober 2024 um 12:42**

Hi Andreas.

Die Elektronik der neuen Platine ist ja ebenfalls mit einer schwarzen Masse, die aber "bröseliger" ist, umhüllt.

Aber genau das ist der Punkt wo sich zeigt wie lange das funktioniert oder ob das schnell Feuchtigkeit zieht. Dann muss man das zusätzlich schützen. Aber mal sehen....

Sorry, Photos habe ich keine gemacht; Kann das also leider nicht illustrieren.