

Luftfederung senkt sich von selbst ab....

Beitrag von „Arcollon“ vom 19. Oktober 2024 um 18:13

Moin

Wurden mal die Potis für die Verstellung geprüft? Ich hatte mal sowas ähnlichen, allerdings vorne Rechts, laut CAN-Bus auslesen i.O.

aber der Halter war dann gebrochen gewesen.