

Verlernzähler, Reset Counter

Beitrag von „haimik“ vom 20. Oktober 2024 um 09:53

Guten Morgen und einen schönen Sonntag,

ich habe ein Verständnisproblem bezüglich des Verlernzählers / Reset Counters im VCDS Log.

Hintergrund: Ich habe einen gebrauchten 7P 2015 mit 360° Area View gekauft. Die Front Kamera im Kühlergrill war so zerkratzt dass das Bild unbrauchbar war. Ich habe sie darauf durch eine gebrauchte ersetzt und das Bild ist wieder klar, alles OK.

Fast alles: im VCDS bekomme ich trotzdem die Meldung "Internal System Fault". Diesen hätte ich natürlich gerne weg. Keine anderen Module melden Fehler.

Die Fehlerhäufigkeit ist stets 1. Der Verlernzähler zählt jedoch hoch was den Beschreibungen von Ross Tech und allen anderen widerspricht. Ich bin mittlerweile bei 122. Kann ich hoffen das der Fehler irgendwann automatisch gelöscht wird? In der Theorie sollte der Zähler runtergehen und bei Null den Fehler löschen.

Oder ich habe das Prinzip nicht verstanden.

Ich füge hier Ausschnitte aus vier Scans von Juni bis Oktober ein wo man in den Stempeln dieses Verhalten nachvollziehen kann.

Ich bin natürlich auch für Hinweise bezüglich der Fehlerbedeutung selbst dankbar weil ich im Netz nichts finden kann.

LG

Code

```

-----
Address      6C:    Back-up    Cam.    (J928)
             Part     No      SW:     7P6     907     441     G
                                 Component:
                                 Revision:    11001001
                                 Shop           #:           WSC
                                 ASAM           Dataset:    31414
                                                    EV_CamerSystemTopV

1
9616969     -           Fault
             Front           Surroundings
                                 B127C     04       Found:
                                 Camera
                                 [00001001]
                                 Confirmed

```

```

-----
Address      6C:    Back-up    Cam.    (J928)
             Part     No      SW:     7P6     907     441     G
                                 Component:
                                 Revision:    11001001
                                 Shop           #:           WSC
                                 ASAM           Dataset:    31414
                                                    EV_CamerSystemTopV

1
9616969     -           Fault
             Front           Surroundings
                                 B127C     04       Found:
                                 Camera
                                 [00001001]
                                 Confirmed

```

```

-----
Address      6C:    Back-up    Cam.    (J928)
             Part     No      SW:     7P6     907     441     G
                                 Component:
                                 Revision:    11001001
                                 Shop           #:           WSC
                                 ASAM           Dataset:    31414
                                                    EV_CamerSystemTopV

1
9616969     -           Fault
             Front           Surroundings
                                 B127C     04       Found?
                                 Camera
                                 [00001001]
                                 Confirmed

```

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28781-verlernz%C3%A4hler-reset-gounter/?postID=338619#post338619>

Alles anzeigen