

R5 Schalter abgewürgt

Beitrag von „dummytest“ vom 15. März 2005 um 12:47

Zitat von Heinz

Das ist ja wohl was falsch eingestellt. Kann im Regelfall sicher nicht passieren.

gruß

Heinz

Hatte ich auch schon ein- oder zweimal ,noch nicht beim Touareg, da fahre ich wohl ruhiger 😎.

Beim A6 ging das recht gut wie folgt:

- rückwärtsfahren und noch langsam rollen
- Wechsel auf Fahrstufe vorwärts und gleichzeitig
- kräftig am Lenkrad drehen..., am besten noch vor einer kleinen "Kante" stehen

da war dann die plötzliche Leistungsanforderung (Getriebe, Servolenkung) wohl zu viel für die Leerlaufdrehzahlregelung und schwuppst, war die Karre aus 😄 Sollte aber wirklich nur die Ausnahme bleiben.