

7P Wasser im linken Schweller (kein Schiebedach)

Beitrag von „csaar01“ vom 21. Oktober 2024 um 12:43

Hallo,

es wurde ja schon einiges über Wassereinbrüche geschrieben, leider hat es mir bei meinem Problem nicht helfen können. Nach dem entfernen der Ventile im linken Schwelle kam ca. ein Eimer Wasser herausgelaufen. Ich habe alle Ventile gereinigt sodass neu eintretendes Wasser direkt ablaufen kann. So weit so gut, aber ich frage mich wie soviel Wasser überhaupt in den Schweller kommt. Ich habe nie Wasser Durchfahrten gemacht. Mit einer Kamera bin ich vorne in den Schweller rein und konnte außer viel Hohlraumversiegelung eigentlich nichts erkennen. Der Fahrzeug Innenraum ist trocken. Ich mache mir sorgen, dass das Auto von innen langsam durchrostet. Vielleicht hat jemand noch einen Tip für mich. Danke!!