

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „Jens Petri“ vom 3. November 2024 um 12:52

Hallo,

Ich habe seit kurzem eine Touareg mit Terrain tech und hab schon die ersten Probleme. Es fing Anfang der Woche damit an das sich der Ganghebel nicht mehr aus P bewegen lassen hat, wenn man dann ca 2 Minuten gewartet hat wurde er entsperrt und man konnte wieder fahren. Inzwischen entsperrt er garnicht mehr, daraufhin hat einen befreundeten Mechaniker versucht mit VCDS den Fehlerspeicher auszulesen allerdings erreichen wir das Getriebesteuergerät nicht mehr. Daraufhin haben wir uns an die Fehlersuche Richtung Steuergerät begeben und mussten feststellen das der ganze Beifahrer Fußraum nass war. Deshalb dachten wir dass das Steuergerät ebenfalls nass ist. Das Steuergerät sowie der Stecker sind komplett trocken. Kann mir jemand weiterhelfen sind leider echt überfragt was wir noch weiter testen können?

Mit freundlichen Grüßen

Jens