

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „Jens Petri“ vom 3. November 2024 um 14:17

Danke für die schnelle Antwort. Haben das Steuergerät ebenfalls geöffnet und es ist komplett trocken die Steckverbindung ans Steuergerät ebenfalls.