

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „HolgiD“ vom 3. November 2024 um 18:38

Dass es jetzt trocken ist, muss ja nicht heißen, dass es nichts vom Wasser abbekommen hat. Es reicht ja schließlich eine ganz geringe Menge, um die Elektronik zu zerschießen... Habt ihr denn ermitteln können, wo das Wasser herkommt?

Gruß,

Holgi