

# **Touareg I 7L Bj 2006 Motorkod BKS/ Keilriemen immer ab!**

**Beitrag von „Erdman971“ vom 4. November 2024 um 19:35**

Hallo,

danke für die Antwort.

Der Unfall wahr wohl bei dem Vorbesitzer. Wir haben alle um Lenkrollen bereits mehrmals gewechselt. Evtl. ist der Schwingungsdämpfer Riemenscheibe daran schuld. Muss es kontrollieren lassen. Zusätzlich müssen wir prüfen wie die Servopumpe angebracht ist. Wenn der Befestigungspunkt nicht mehr im Takt wahr und es unschön repariert wurde kann es sein das dieser Standpunkt verschoben ist, der Lauf nicht mehr gradlinig.

Melde mich wenn ich mehr weiß.