

Keine Kommunikation mit Getriebesteuergerät

Beitrag von „HolgiD“ vom 5. November 2024 um 11:57

Naja, wenn einzig dieses Steuergerät nicht erreichbar ist deutet es m. E. schon stark auf einen Defekt dessen hin. Welche anderen Testmethoden es gibt, kann ich leider nicht sagen...

Zum Wasser: hat das Auto Panoramadach? Dannn könnte es u. U. daher kommen. Dann am besten mal beide Seitenverkleidungen des Armaturenbrettes abnehmen und dort am Träger nach Rostspuren suchen. Sind diese vorhanden, ist es ein ziemlich starkes Indiz für Probleme beim Dach (ist leider nicht unüblich, war selbst auch betroffen).

Ansonsten kann es gut der Ablauf der Klimaanlage sein. Entweder verstopft oder Schlauch abgerutscht, dann läuft es gerne in den Beifahrerfußraum.