

Rücklaufleitung der Servolenkung undicht

Beitrag von „Blechbauch“ vom 8. November 2024 um 20:53

Hallo sauerlandMK,

ich habe zwar einen 7P, aber gleicher Motor: bei meinem war eine Leitung (die mit dem Rohrstück an der Pumpe dran ist, also vermutlich Druckseite) undicht, Wechsel im Urlaub beim Freundlichen in Rostock. Leitung mit economy-Service-Rabatt (13%) 325 EUR, Aus-, Einbau und Entlüften der Hydraulikanlage 68 EUR (bei mir kamen nochmal 68 EUR für den Aus-/Einbau vom Unterfahrschutz hinzu).

Ich hoffe, diese Info hilft Dir weiter.

Grüße aus dem Oberbergischen, Jo