

Fehler: "Wählhebel in Position P stellen" - obwohl er bereits in P ist

Beitrag von „PascalAC“ vom 16. November 2024 um 18:25

Darf ich das Thema nochmal nach oben holen?

Wir haben genau das gleiche Problem und ich wüsste gerne, wie ich das möglichst kostengünstig lösen kann.

Auf EBay findet man ja Schaltkulissen, die Frage ist aber ob es die richtige Baugruppe ist (ich kann auf den Bildern nicht erkennen, ob der Schalter da wirklich vorhanden ist).

Hat vielleicht jemand eine Teilenummer? Das würde mir Sicherheit geben. Was ist aus der EBA geworden? Gibt es diese?

Kann man denn im eingebauten Zustand aus einer anderen Baugruppe nicht nur den Schalter/Sensor umbauen? Das wäre doch viel einfacher?