

0022 Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse C1E2 01 Elektrischer Fehler

Beitrag von „T7P2016“ vom 21. November 2024 um 08:08

Hallo Eddi.

Sah den Post erst jetzt, vielleicht zu spät. Ich komme aus der Landy Fraktion und hatte bei dem Disco 3 und 4 das Problem. Mir half die Batteripole abklemmen, 3 Minuten warten und dann mit einem Metallteil beide abgeklemmten Kabelenden kurz verbinden. Eine Art reset

Falls Du das Problem anderweitig gelöst hast, teile es doch mit uns.

LG / Achim