

Wasser hinter Heckklappenverkleidung

Beitrag von „cruiser59“ vom 22. November 2024 um 08:56

Eine Möglichkeit wäre das der Schlauch für die Scheibenreinigung am Heckwischer gebrochen ist. Innerhalb der Heckklappe wo der Schlauch rein kommt.

Ich hatte sowas mal an einem VW Golf.