

Zylinderkopf beim Dicken 3.0 TDI Motor muss raus

Beitrag von „mi18ha10“ vom 26. November 2024 um 15:25

Hallo,

nur weil das verschwundene Kühlwasser nicht gefunden wird, heißt das noch nicht dass es im Motor verbrannt wird. Da gibt es hier im Forum einige Geschichten darüber. Was sagt der Co²-Test? Wenn der eindeutig ist, dann hat der Zylinderkopf bzw. die Zylinderkopfdichtung einen weg.

Gruß

Michael