

Scheibenwischer vorne links schlägt an

Beitrag von „coala“ vom 28. November 2024 um 09:08

Servus Jan-Michael,

wie ist denn die Historie? War das schon seit Übernahme des Fahrzeugs so oder trat das plötzlich auf? Es gibt im Grunde nur zwei mögliche Ursachen, die in Frage kommen:

1.) Der Vorbesitzer (oder du) haben die Scheibenwischer getauscht und dabei eine falsche, sprich zu lange, Version montiert.

2.) Der linke Wischerarm ist auf der Antriebswelle nicht korrekt positioniert. Das lässt sich aber durch lösen der Verschraubung korrigieren. Bringt aber dann nichts, wenn der falsche Scheibenwischer verbaut wurde, denn dann sitzt der Wischerarm in Ruheposition zu tief.

Grüße

Robert