

Scheibenwischer vorne links schlägt an

Beitrag von „coala“ vom 29. November 2024 um 15:15

Servus Jan-Michael,

eine mögliche Ursache wäre eine unzureichende Befestigung des Wischerarms. Dieser sitzt auf einem (glatten) Konus der Antriebswelle, damit man die Position genau einstellen kann. Wenn die Kontermutter nun nicht ausreichend festgezogen ist, dann kann es passieren, dass sich der Wischerarm mit der Zeit aus seiner eigentlichen Sollposition bewegt.

Ich würde das mal prüfen, denn wenn das während der Fahrt passiert und du dann kein passendes Werkzeug dabei hast, ist das ein ausgesprochen lästiges Problem.

Grüße

Robert