

# Zylinderkopf beim Dicken 3.0 TDI Motor muss raus

Beitrag von „XXHM69“ vom 30. November 2024 um 11:59

Hallo,

möchten meinen Dicken nicht sterben lassen.

Danke für deine Information. Suche einen Schrauber oder eine gute Werkstatt die das schon gemacht hat.

Eine Werkstatt meinte Zylinderkopf wegen CO2 Test mindestens 5000 €. Motorinstandsetzer läuft nix unter 6000 € ( nur der Motor )

Andere Werkstatt meinte lohnt nicht hätte Steuerkette gemacht im Sommer vom Q7 für 5500 €

Ganz ehrlich: Kann hier niemand für kleineres geld was reparieren. Ich rede über eine Kopfdichtung und Schrauberarbeit. Gut wenn Motor raus muss

braucht man max. 2-5 Std und dann wieder rein plus Teiletausch. Auto kann doch nicht immer Totalschaden sein.

Komme aus PLZ 675 vielleicht kann mir jemand helfen oder ein Angebot machen.

Danke euch vorab.

Gruß Helmut