

00493 - ESP-Sensoreinheit (G419) 014 - Defekt.

Beitrag von „Touareg_kx_53“ vom 1. Dezember 2024 um 19:49

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe den Fehlercode 00493 und die Stabilitätskontrollleuchte leuchtet, der Fehlercode lautet:

00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)

014 - Defekt.

kann mir jemand weiter helfen , mein Motor läuft auch unruhig als ob das Fahrzeug auf 5 Zylinder läuft und ich kann nicht mehr beschleunigen also Fahren geht mit dem Auto nicht mehr