

# **Touareg 3.0tdi 2008 Motorproblem/Notlauf**

**Beitrag von „Touareg\_kx\_53“ vom 1. Dezember 2024 um 19:50**

ja klar

Fehlercode 00493 und die Stabilitätskontrollleuchte leuchtet, der Fehlercode lautet:

00493 - ESP-Sensoreinheit (G419)

014 - Defekt.