

Undichte Nockenwellengehäusedichtung Hochdruckleitung

Injektoren,

Dichtung oder

Beitrag von „T7P2016“ vom 2. Dezember 2024 um 21:18

Hallo.

Hab nach meinem Post alles mit Bremsenreiniger gesäubert, ölhaltige Suppe war ja unter den Einfüllstutzen. Aber, nö es muss aus dem Injektorsitz oder der Dieselleitung kommen.

Da ich noch Gewährleistung auf dem Wagen habe geht er bald in die Werkstatt.

Vermutlich sind es die Kupferdichtringe oder der O-Ring auf dem Injektor. Ob die Injektoren hin sind? Glaube ich nicht, musste mal auslesen lassen. Symptome sind aber auf Undichtigkeiten zurück zuführen.

LG / Achim