

Fehler Festellbremse

Beitrag von „Martin_K“ vom 8. Dezember 2024 um 10:37

Hallo in die Runde!

Dies ist mein erster Beitrag, für den ich mich extra angemeldet habe.

Ich habe gestern meine Bremsen an der Hinterachse neu gemacht und dabei irgendwie die Codierung zerschossen. -.-

Ich habe die Codierung extra vorher ausgelesen, und im VCDS waren die ersten beiden Bytes auch dokumentiert. Byte 1 war 01 ("normal"), Byte 2 war 04 ("Touareg"), Byte 3 und 4 waren nicht dokumentiert, aber zumindest nicht beide "00".

Die richtige Codierung war auf jeden Fall "0104xxxx", nur dass mir dummerweise die zweite Hälfte fehlt.

Ich war auch der Meinung ein Bild mit dem Handy gemacht zu haben, aber leider halt nicht.

Kann mir von euch hier vielleicht bitte jemand weiterhelfen, oder komm ich nicht am Besuch des Vertragshändlers vorbei?

Vielen Dank vorab!

Gruß, Martin