

# Innenbeleuchtung vorne und hinten ohne Funktion

**Beitrag von „oldienaut“ vom 9. Dezember 2024 um 12:46**

Guten Tag in die Runde,

nachdem ich schon lange mitlese und mich hier und da informiere, bin ich nun auch registriert und habe gleich ein Problem und bitte um Hilfe/Unterstützung:

Bei meinem 7P 4,2 TDI Bj. 2011 ist die Innenraumbeleuchtung vorne am Dachhimmel komplett und hinten an beiden Seiten ohne Funktion. Das Licht im Handschuhfach und im Fußraum funktioniert.

Ich habe das System zurückgesetzt, um eine Fehleinstellung auszuschließen und die Sicherungen auf der linken Seite kontrolliert.

Den Fehler finde ich nicht.

- Was ist denn die betreffende Sicherung? Im Plan des Sicherungskastens finde ich die nicht.
- Würde es helfen, die Batterie kurz abzuklemmen?

Habt Ihr einen Tipp für mich?

Danke und eine schöne Woche  
Gruß Christoph