

# Mehrere Assistenten/Sensoren melden Probleme

Beitrag von „Tibi25“ vom 10. Dezember 2024 um 09:07

Update: Nachdem die Autobatterie vor ca. 1 Monat getauscht und angelernt (per VCDS) wurde, waren folgende Fehler weg:

- Ausfall Lenkunterstützung
- ACC nicht verfügbar
- Fehler: Lane Assist
- Fehler: Fahrwerk. Werkstatt!

Die restlichen Meldungen konnte mir Salvatore von sg-coding.de beheben 😊

Er hat ein SVM Abgleich durchgeführt, die neue Batterie erneut per ODIS angelernt (mir wurde noch immer die alte VARTA und nicht Exide angezeigt) und die Fehlermeldungen im Kombiinstrument sind alle weg.