

Travel assist nicht verfügbar

Beitrag von „OG-1“ vom 14. Dezember 2024 um 18:19

Bei meinem GTI CS (Touchlenkrad), musste wohl der Lenkradring getauscht werden da dort ein Sensor verbaut ist der wohl für diesen Fehler verantwortlich ist. Du könntest es zumindest mit dieser Fehlerbeschreibung beim Händler versuchen. Wurde bei mir alles auf Kulanz getauscht.