

# Travel assist nicht verfügbar

**Beitrag von „RocketKeeper“ vom 16. Dezember 2024 um 15:46**

Moin,

hab seit ca. 2 Wochen dasselbe Problem. Versuche gerade meinen Händler zu erreichen - nachdem der Touareg schon 3x in der Werkstatt war wegen anderer massiver Elektronikprobleme und starkem Wassereintrich in einer der TFL-Leisten.

Von allen Fahrzeugen die ich bislang hatte, hinterlässt der Touareg bislang den schlechtesten Eindruck.

Meine bisherigen Google Recherchen bzgl. des Problems scheinen auf das Lenkrad als Ursache hinzudeuten. Ich persönlich finde auch, dass die Lenkradheizung nur so halb gut funktioniert - es dauert ewig bis das Lenkrad warm wird, hast Du ähnliches bemerkt?

VG

Pascal