

Knackendes Kupplungspedal / hartes Bremspedal

Beitrag von „Touareg31“ vom 13. Mai 2004 um 11:05

Hallo an Alle Touareg-Freunde,

bin neu hier und finde Euer Diskussions-Forum interessant und auch hilfreich.

Das Knackende Kupplungspedal hatte ich am Anfang bei meinem R5 (seit März ´04) auch. Nachdem man die BAH nachträglich"eingepflanzt" hatte - wurde bei meinem nicht mit ausgeliefert ! - und nach ca. 800km, war das knacken WEG.

Konnte sich keiner erklären wie das geschah.

Also vielleicht etwas Geduld oder neues BAH-Modul und knacken verschwindet.

Jetzt geht wiederum zum VW-Händler - fehlende Chromleiste bei hinterer Stoßstange reklamieren.

Grüße aus dem wilden Süden