

Headup funktioniert nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 21. Dezember 2024 um 15:29

Soweit ich mich erinnere, hatten wir hier bei uns im Forum noch keinen Ausfall des HUD beim CR. Helligkeit ist nicht zufällig ganz runtergedreht? (Wobei da eben immer noch ein Rest sichtbar sein müsste).

Ich hoffe nicht, dass das HUD selber defekt ist, denn zum Tausch muss die Frontscheibe ausgebaut werden.

Das HUD kann ja sowohl im Discover als auch im Menü des Kombiinstrumentes ein- und ausgeschaltet werden. Hast du *beide* Einstellungen schon mal geprüft und sicherheitshalber auch das Discover neu gestartet? (Lautstärkeregler Mittelkonsole ca. 10 S. gedrückt halten.) Mit viel Glück hat sich das HUD nur aufgehängt und startet evt. wieder nach längerer Standzeit des Fahrzeugs. Sicherungen prüfen ist natürlich auch immer noch eine Option, wobei auch eine Sicherung in aller Regel nicht grundlos auslöst.

Grüße

Robert