

Wie kommt man beim touareg 7p an den Ablauf des wasserkastens.

Beitrag von „John Bronco“ vom 22. Dezember 2024 um 16:18

Warum sollte sich Wasser aus dem Wasserkasten in die A-Säule zurück stauen? Das würde vorher schon längst einen Weg in den Fußraum finden. Kann es sein das VW nur die Abläufe, aber nicht den Rahmen, vom Panoramadach kontrolliert hat? Bei mir war das vordere Rahmenteil undicht.

Grüße

JB