

Wie kommt man beim touareg 7p an den Ablauf des wasserkastens.

Beitrag von „Schorsch9666“ vom 22. Dezember 2024 um 17:19

Ich hab ein ähnliches Problem. Alles nass unter dem Teppich Fahrerseite. An der Windschutzscheibe war es auch öfters mal beschlagen wo die FIN steht. Zog dann von dort nach oben.

Panodach wurde erst neu abgedichtet, hier hat der undichte Windabweiser die Beifahrerseite geflutet...

Also wieder alles raus und mit viel gefluce den Fehler finden... 🤔