

Kühlerausgangstemperatur

Beitrag von „Fischer925“ vom 31. Dezember 2024 um 10:51

Hallo

Ich habe das Problem das meine Kühlerausgangstemperatur lt VCDS und auch direkte Messung am Schlauch nicht warm wird.

Nun meine Frage, ich habe ein Thermostat direkt am Ölfiltergehäuse und noch anschließend in Reihe ein Regelventil im V des Motors.

Weiß nun nicht welches von den 2 defekt ist. Hat da auch jemand schon das gleiche Problem gehabt und was war es. Die Fühler sind neu und funktionieren auch. Beim VCDS zeigt er mir noch die Wärmeabstrahlungstemperatur Kühlwasser beträgt -273,1 °C an.

3.0 TDi V6

Bj 2014

Im voraus schon mal besten Dank.

Gruß Eddi