

# Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „Dogopit“ vom 2. Januar 2025 um 18:49

Hallo

So nach ca 9000km kommt der Fehler wieder ☐☐ (17277 Nox Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu niedrig)

Hab ihn gelöscht, nach ca 1000km kam er wieder, jetzt kommt aber ein 2. Fehler dazu (9691 Geber für Nox ( G295) P1033 00 Signal zu klein)

Kann es sein dass der 2 Sensor jetzt auch defekt ist?

Wenn ja wo sitzt der genau?

Danke Grüße Rolf