

Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „Dogopit“ vom 2. Januar 2025 um 18:49

Hallo

So nach ca 9000km kommt der Fehler wieder ☐☐ (17277 Nox Katalysator Bank 1 Wirkungsgrad zu niedrig)

Hab ihn gelöscht, nach ca 1000km kam er wieder, jetzt kommt aber ein 2. Fehler dazu (9691 Geber für Nox (G295) P1033 00 Signal zu klein)

Kann es sein dass der 2 Sensor jetzt auch defekt ist?

Wenn ja wo sitzt der genau?

Danke Grüße Rolf