

Zuheizer defekt - ohne Funktion?

Beitrag von „Touareg313“ vom 6. Januar 2025 um 14:37

Hallo zusammen,

gerne möchte ich das Thema "Zuheizer" nochmals hochholen. Ich habe ebenfalls das Problem, dass mein Zuheizer nicht wirklich funktioniert. Mein Touareg (7L als V10 TDI, Baujahr 2005) verfügt über eine Standheizung mit Zuheizer.

Sobald ich den Zuheizer starte, geht dieser auch kurzzeitig an, raucht unter dem Fahrzeug, die Heizung springt sofort auf "HE" und er läuft so für ca. 2 Minuten. Nach den 2 Minuten hört es sich so an, als würde die Pumpe trocken laufen und er geht wieder aus, die Heizung im Innenraum steht jedoch weiterhin auf "HE" -> natürlich kommt dann nur kalte Luft.

Beim Auslesen mit VCDS kam folgender Fehler bei der Standheizung:

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb

Teilenummer: 7L6 819 008 C

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3631F47C745E82CAB57-5160

1 Fehler gefunden:

01126 - Signal für Motordrehzahl

008 - unplausibles Signal

Einen weiteren Fehler habe ich in der Klima-/Heizungselektronik. Hier wird der Fehler

01592 - Sensor für Luftgüte (G238)

014 - defekt

angezeigt.

Hat da jemand Tipps, Infos oder kann mir weiterhelfen? Möglicherweise hängt der Fehler "Sensor für Luftgüte" gar nicht mit der Standheizung zusammen.

Vielen Dank 🤔 😊